

**Акт технического обследования участков и веранд на территории МБДОУ Детский сад №28**

«22» мая 2022 г на основании приказа № 59 от 22.05.2022 г

Проведено обследование участков и веранд на территории ДОУ

комиссией в составе:

Заведующий: Имамова Н.В.

Зам зава по АХЧ: Мухитдинова Г.Г

Медицинская сестра: Искандарова Л.П.

Старший воспитатель: Латыпова Г.Х.

Педагог по физо: Сметанина И.М.

В ходе обследования участков установлено:

**Участок 1 группы.**

Песочница ---удовлетворительно

Конструкция «Домик»--- удовлетворительно

конструкция «Кораблик –качалка»--- удовлетворительно

скамейки--- удовлетворительно

Петушок--- удовлетворительно

Беседка (полы,стены,крыша,столбы)---- Стены,крыша,столбы  
удовлетворительно. Полы -требуется стяжка доски на полу

**Участок 2 группы.**

Песочница(петли,уголки) --- удовлетворительно

Конструкция «Домик»--- удовлетворительно

конструкция «Кораблик »--- удовлетворительно

скамейки--- удовлетворительно

«Петушок»--- удовлетворительно

Беседка (полы,стены,крыша,столбы).---- удовлетворительно

### **Участок 3 группы.**

Песочница (петли, уголки)--- удовлетворительно

Конструкция «Домик»--- удовлетворительно

конструкция «Кораблик »--- удовлетворительно

скамейки--- удовлетворительно

«Петушок»--- удовлетворительно

Беседка (полы, стены, крыша, столбы).----- удовлетворительно

### **Участок 4 группы.**

Песочница (петли, уголки)---- удовлетворительно

Конструкция «Домик»--- удовлетворительно

конструкция «Кораблик »----- удовлетворительно

скамейки---- удовлетворительно

«Петушок»---- удовлетворительно

Беседка (полы, стены, крыша, столбы).----- удовлетворительно

### **Участок 5 группы.**

Песочница (петли, уголки)---- требуется замена крышки левой и петли

Конструкция «Домик»--- удовлетворительно

конструкция «Кораблик »----- удовлетворительно

скамейки---- удовлетворительно

Беседка (полы, стены, крыша, столбы).----- удовлетворительно

### **Участок 6 группы.**

Песочница (петли, уголки)---- удовлетворительно

Конструкция «Домик»--- удовлетворительно

конструкция «Кораблик »----- удовлетворительно

скамейки---- удовлетворительно

«Петушок»---- удовлетворительно

Беседка (полы, стены, крыша, столбы).----- удовлетворительно

### **Участок 7 группы.**

Песочница (петли, уголки)---- удовлетворительно

Конструкция «Домик»--- удовлетворительно

конструкция «Кораблик »----- удовлетворительно

скамейки---- удовлетворительно

«Петушок»---- удовлетворительно

Беседка (полы, стены, крыша, столбы).----- удовлетворительно

### **Участок 8 группы.**

Песочница (петли, уголки)---- удовлетворительно

Конструкция «Домик»--- удовлетворительно

конструкция «Кораблик »----- удовлетворительно

скамейки---- удовлетворительно

«Петушок»---- удовлетворительно

Беседка (полы, стены, крыша, столбы).----- удовлетворительно

### **В ходе проведения осмотра выявлено:**

В беседке на участке группы 1 необходимо сделать стяжку доски.

На участке группы 5 необходимо заменить крышку и петли .



Подписи лиц, проводивших осмотр:

Заведующий:

Имамова Н.В.

Зам зав по АХЧ:

Мухитдинова Г.Г.

Медицинская сестра:

Искандарова Л.П.

Старший воспитатель:

Латыпова Г.Х.

Педагог по физо:

Сметанина И.М.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*